


Truck Explorer Mercedes oraz Man System programowania



Miło nam poinformować iż posiadamy najnowszy system programowania i kodowania Mercedes

- Programowanie zawartości pamięci flasch eeprom przez obd
- kodowanie parametrów peryferyjnych
- kodowanie kluczy
- usuwanie funkcji imobilizera np. Straż pożarna
- wylizanie kodów F_dok Vedoc
- klonowanie sterowników w przypadku uszkodzenia

Wykonujemy usługi także z wyjazdem do klienta jednak w

przypadku klient zobowiązany jest udostępnić dokumenty

Naprawa sterowników PLD MB Atego Actros



Objawy

- Wyświetlanie komunikatu CODE
- Wyświetlanie Błędu Can Error
- Brak Możliwości uruchomienia silnika
- Brak Komunikacji z modułem PLD
- Silnik nie pracuje na wszystkie cylindry
- Po przekręceniu rozrusznika brak reakcji (nie kręci)

□□□□□□□□ **Jak wysłać sterownik PLD do regeneracji**

□□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ **Przed demontażem Sterownika PLD należy pamiętać**

- 1 - Wykonać diagnostykę systemu PLD i zanotować kody usterek oraz wydruk dołączyć do wysyłki.
- 2 - Dokonać wizualnej oceny zestawu wskaźników i określić kod usterki wyświetlanej informacji
- 3 - Sprawdzić czy rozrusznik obraca silnikiem
- 4 - Sprawdzić czy na desce rozdzielczej nie wyświetla się błąd CODE
- 5 - Zdemontować sterownik PLD zabezpieczając otwory przewodów paliwowych
- 6 - Zapakować sterownik PLD pamiętając o dołączeniu kluczyka i protokołu diagnostycznego.
- 7 - W przypadku nie pracujących wtryskiwaczy proszę określić numery wtryskiwaczy.

Proszę wysłać Sterownik na adres firmy podany w zakładkach .Po weryfikacji sterownika oddzwonimy

Da warsztatów i serwisów samochodowych roabaty . Kontakt pod numerami 58 5528331 , 58 552 88 88