

Mercedes W221 W164 W216 CL500 Regeneracja Sterowników Silnika ME 9,7



Najczęstsze objawy :

- Brak iskry na jednym lub kilku cylindrach
- Brak możliwości uruchomienia oraz brak komunikacji
- Po włączeniu zapłonu włącza się wentylator
- Brak wysterowania wałków rozrządu
- Brak wysterowania rozrusznika
- Po nagraniu problemy z rozruchem silnika
- Silnik nie uruchamia się

Oferta

- Diagnostyka Sterownika W216,W221,W211,W218,W219
- Naprawa regeneracja sterownika ME 9,7
- Klonowanie , programowanie sterownika(Virgin)
- Przygotowanie używanego sterownika do programowania w serwisie autoryzowanym

Sterowniki występujące w niżej wymienionych modelach Mercedesa

C Series C230 203.052272.920

C SeriesC280203.054272.940

C SeriesC280204.054272.947

E SeriesE350 211.056 272.964

E SeriesE280211.054272.943

E SeriesE30012.054272.952

E SeriesE350 207.356272.961

CLK carsCLK280 209.354 272.940

CLK carsCLK350209.356272.960

CLS sports carsCLS350 219.356 272.964

CLS sports carsCLS300219.354 272.943

SLK sports carsSLK280 171.454 272.942

SLK sports carsSLK350171.456272.963

S Series S350 221.56 272.965

S Series S4100221.195272.974

M SeriesML350164.186 272.967

M SeriesML300164.182272.945

R SeriesR350 251.165 272.967

R SeriesR300251.154272.945

GLK carsGLK300 204.981 272.984

GLK carsGLK350 204.987272.971

