



Naprawiamy i diagnozujemy wszystkie typy stacyjek w samochodach Mercedes.

C (w202) , (w203) , CL (w215) , CLK (209) , CLS (219) , E (211) , S (220) , SL (230) , SLK (170 i 171) , VITO (639) , SPRINTER , W204 , W164 , W212 , W221 , W254

Najczęściej występująca usterka

- brak reakcji na włożenie kluczyka do stacyjki ,
- nie można przekręcić kluczyka w stacyjce ,
- brak dźwięku odblokowania rygla , na kolumnie kierowniczej przy wkładaniu kluczyka do stacyjki.
- Problemy z pilotem brak możliwości otwierania auta po uśpieniu
- Problemy z kierunkowskazami i wycieraczkami
- Pobór prądu powyżej normy samochodu
- Błędy związane ze sterowaniem wentylatorów i klimatyzacji